

## Rénovation du clocher et mise en conformité

Depuis plusieurs années, l'horloge du clocher de l'église côté nord n'indiquait plus l'heure et, depuis un coup de vent d'automne, celle du côté sud non plus.

Tout est rentré dans l'ordre depuis quelques jours grâce à l'intervention de l'entreprise spécialisée Bodet de Toulouse qui a réalisé des travaux de rénovation et de mise en conformité.


L'installation électrique de commande des cloches datant de 1960 et celle des horloges de 1975, des dispositifs de protection électriques des moteurs ont dû être installés.

Le changement des minuteriers des deux cadrans extérieurs va permettre d'avoir à nouveau l'heure précise.

Ce travail a nécessité une intervention extérieure sur cordes. A cette occasion, les ardoises manquantes sur le clocher ont été remplacées.

Une usure très importante des battants des cloches 4 et 5 risquait de compromettre leur longévité. Leur remplacement a été effectué, laissant présager une très longue vie qui a débuté en 1860.

Le montant des travaux s'élève à 8.984 € ttc. L'amicale des enfants du Nayrac à Paris et des



anonymes ont aidé au financement de cette opération.

Le clocher est à présent en bon état pour de nombreuses années. Mais il demeure en son sein l'ancien mécanisme d'entraînement de l'horloge, petite merveille de technologie datant de 1936. Il mériterait d'être restauré et déplacé en un lieu accessible au public. La municipalité y réfléchit...

Pour les curieux, l'histoire de l'église et de son clocher figure sur le site Internet de la mairie, ainsi que beaucoup d'autres détails intéressants.